


10-1. 充填回収業者が機器管理番号を入力して行程管理票を作成する方法

1. 充填回収業者がログインして「行程管理票作成」をクリックし「電子モード」を選択します。



2. 回収依頼書の「○機器管理番号」にチェックを入れ機器管理番号を入力します・

A票

伝票番号
 交付年月日* 2020 ▾ 3 ▾ 18 ▾

回収依頼書

(兼 フロン類が充填されていないことの確認依頼)

■廃棄する機器の所有者等

* 廃棄 機器整備/修理
…機器整備/修理に伴う冷媒回収の際は、「廃棄」ではなく「機器整備/修理」を選択します

確認証明書(フロン類が充填されていないことの確認)
…但し、確認してフロン類が残存していた場合、回収すること

機器管理番号 - -
 ログブック一覧から機器を選択
ラジオボタンは再度クリックするとチェックが外れます。

3. これによりログブックに登録されているデータ（機器の所有者、ビル名、住所）などがログブックから入力されます。

回収依頼書
(兼 フロン類が充填されていないことの確認依頼)

■廃棄する機器の所有者等

*
 廃棄 機器整備/修理
…機器整備/修理に伴う冷媒回収の際は、「廃棄」ではなく「機器整備/修理」を選択します
 確認証明書(フロン類が充填されていないことの確認)
…但し、確認してフロン類が残存していた場合、回収すること

機器管理番号 T33P - 4264 - NBKP
 ログブック一覧から機器を選択
ラジオボタンは再度クリックするとチェックが外れます。

機器所有者等の氏名又は名称*	<input type="radio"/> 履歴から選択 <input checked="" type="radio"/> 事業者コードから選択 事業者コードを入力してください H060691597 西急電鉄(株) 本社	廃棄する機器がある又はあった施設(建物)名*	新宿ビル
上記の住所	〒100-0001 住所1 東京都千代田区千代田 住所2	上記の住所*	〒160-0001 住所検索 東京都 住所1 新宿区片町 住所2
系統名	B-1		
担当責任者 <small>この項目は廃棄機器所有者に記入していただく項目です</small>	部署名	氏名	
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333
廃棄する機器の種類及び台数*	エアコンディショナー 1 台 冷蔵機器及び冷凍機器 0 台 一覧表示	建物解体(含む修繕・模様替え)の有無*	<input type="radio"/> 解体(修繕等)あり <input checked="" type="radio"/> 解体(修繕等)なし
フロン類の引渡し先*	<input checked="" type="radio"/> 第一種フロン類充填回収業者に直接依頼する <input type="radio"/> 取次者に委託する		
フロン類の処理方法	<input checked="" type="radio"/> 再生希望 <input type="radio"/> 破壊希望		

4. 確認画面から内容を確認して管理者へ送付します。また、この時にポイントが消費されます。

■第一種フロン類充填回収業者


第一種フロン類充填回収業者登録番号	T123	登録都道府県	東京都
フロン類引取りの終了又は充填ゼロの確認をした年月日		引取証明書又は確認証明書の交付年月日	
第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称	山田回収業(株)	回収技術者氏名	
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1		
担当責任者	部署名	氏名	
電話番号	03-1111-1111	FAX番号	03-1111-2222

■コメント欄


コメント

戻る

送付



5. 管理者はメール添付のURLから、または直接ログインして、メインメニューから「行程管理票一覧」ボタンを押して一覧票を開きます。



6. 承諾待ちのA票を一覧票より選択し、「表示」をクリックします。

1	A00001961	通常	承諾待ちのA票	2020-03-18	新宿ビル	東京都 廃棄	東京都 なし	B-1	フロン類充填回収業者へ直接依頼する	T33P-4264-N8KP	表示 破棄
---	-----------	----	---------	------------	------	--------	--------	-----	-------------------	----------------	---------

7. 回収依頼書に担当責任、部署名、氏名を入力して回収依頼書を正式に交付します。

回収依頼書 (兼 フロン類が充填されていないことの確認依頼)

■ 廃棄する機器の所有者等

廃棄 機器整備/修理
…機器整備/修理に伴う冷媒回収の際は、「廃棄」ではなく「機器整備/修理」を選択します

確認証明書(フロン類が充填されていないことの確認)
…但し、確認してフロン類が残存していた場合、回収すること

機器管理番号 T33P - 4264 - N8KP
 ログブック一覧から機器を選択
ラジオボタンは再度クリックするとチェックが外れます。

機器所有者等の氏名又は名称*	西急電鉄(株) 本社	廃棄する機器がある又はあった施設(建物)名*	新宿ビル
上記の住所	〒100-0001 住所検索 住所1 東京都千代田区千代田 住所2	上記の住所*	〒160-0001 住所検索 東京都 ▼ 住所1 新宿区片町 住所2
系統名	B-1		
担当責任者 この項目は必須項目です	部署名* 総務部	氏名*	西急太郎 x
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333
廃棄する機器の種類及び台数*	エアコンディショナー 1 ▼ 台 冷蔵機器及び冷凍機器 0 ▼ 台	建物解体(含む修繕・模様替え)の有無*	<input type="radio"/> 解体(修繕等)あり <input checked="" type="radio"/> 解体(修繕等)なし
フロン類の引渡し先*	第一種フロン類充填回収業者に直接依頼する		
フロン類の処理方法	<input checked="" type="radio"/> 再生希望 <input type="radio"/> 破壊希望		

8. 確認画面から内容を確認して、充填回収業者へ交付します。

■ 第一種フロン類充填回収業者


第一種フロン類充填回収業者登録番号	T123	登録都道府県	東京都
フロン類引取りの終了又は充填ゼロの確認をした年月日		引取証明書又は確認証明書の交付年月日	
第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称	山田回収業(株)	回収技術者氏名	
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1		
担当責任者	部署名	氏名	
電話番号	03-1111-1111	FAX番号	03-1111-2222

■ コメント欄

コメント

戻る

交付



9. 管理者の行程管理票一覧に「充填回収業者へ依頼中／回収作業中」の表示がされます。

1	A00001961	通常	充填回収業者へ依頼中／回収作業中	2020-03-18	新宿ビル	東京都 廃棄 東京都 なし	B-1	フロン類充填回収業者に直接依頼する	T33P-4264-N8KP 表示 破棄
---	-----------	----	------------------	------------	------	------------------	-----	-------------------	------------------------

10. 充填回収業者はメール添付の URL をクリック、又はログインしてメインメニューから「行程管理票一覧」ボタンをクリックします。

機器の廃棄時 事前確認結果説明書の閲覧、行程管理票の作成、交付・送付、閲覧、再発行、破棄、引取証明書の写しの交付先作成、閲覧

<p>事前確認結果説明書 建築物等の全部又は一部の解体工事 (第一種特定製品設置の有無の確認)</p> <p style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px;">事前確認結果説明書一覧</p>	<p>行程管理票(含む確認証明書) 機器廃棄時の冷媒フロンの回収</p> <p style="text-align: center; background-color: #2196F3; color: white; padding: 5px;">行程管理票一覧</p> <p style="text-align: center; background-color: #2196F3; color: white; padding: 5px;">行程管理票作成</p>	<p>引取証明書の写し 廃棄機器を引き渡すとき、 第一種特製品引取等実施者に交付</p> <p style="text-align: center; background-color: #9C27B0; color: white; padding: 5px;">引取証明書の写し一覧</p> <p style="text-align: center; background-color: #9C27B0; color: white; padding: 5px;">引取証明書の写し交付先作成</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注)JRECOのログブックをご利用の場合は、行程管理票作成画面に機器管理番号を入力すると管理者情報等がログブックから自動転記され、ログブックは閉鎖されます。(閉鎖後も閲覧は可) JRECOのログブックをご利用されない場合は、新規に入力してください。

1 1. 充填回収業者は、行程管理票一覧から該当する伝票を選択して「表示」をクリックします。

1	A00001961	通常	充填回収業者へ 依頼済/回収作 業中	2020-03-18	西急電鉄(株) 本社	新宿ビル	東京都 廃棄 東京都 なし	B-1	フロン類充填 回収業者に 直接依頼す る	T33P-4264- NBKP	表示 破棄
---	-----------	----	--------------------------	------------	---------------	------	------------------	-----	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------------

1 2. E票（回収依頼書）が表示されます。回収量を入力して引取証明書として管理者へ交付します。
これ以降は、引取証明書の発行と同じ方法で作成します。
充填回収業者がE票を交付すると同時に、ログブックは自動的に閉鎖されます。

E票

伝票番号 A00001961
交付年月日 2020-03-18

回収依頼書
(兼 フロン類が充填されていないことの確認依頼)

■廃棄する機器の所有者等

廃棄

機器管理番号 T33P-4264-NBKP

機器所有者等の 氏名又は名称	西急電鉄(株) 本社	廃棄する機器がある又は あった施設(建物)名	新宿ビル
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田	上記の住所	〒160-0001 東京都新宿区片町
系統名	B-1		
担当責任者	部署名 総務部	氏名	西急太郎
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333
廃棄する機器の種類及び台数	エアコンディショナー 1台 冷蔵機器及び冷凍機器 0台	建物解体(含む修繕・模様替え)の有無	解体(修繕等)なし
フロン類の引渡し先	第一種フロン類充填回収業者に直接依頼する		
フロン類の処理方法	再生希望		

以上