


### 9-3. 管理者が充填ゼロの確認依頼をして、機器にフロン類の残存があった場合に充填回収業者が引取証明書を発行する方法

1. 管理者が、ログインしてメインメニューから「行程管理票作成」ボタンをクリックします。作成方法は、「電子モード」を選択します。



2. 回収依頼書（確認証明書／フロン類が充填されていないことの確認）を作成して、充填回収業者へ送付します。確認証明書にチェックを入れます。

伝票番号

交付年月日\* 2020-13-20  
入力日の日付を記入

#### 回収依頼書

(兼 フロン類が充填されていないことの確認依頼)

■廃棄する機器の所有者等

\*  廃棄  機器整備/修理  
…機器整備/修理に伴う廃棄回収の際は、「廃棄」ではなく「機器整備/修理」を選択します

\*  確認証明書(フロン類が充填されていないことの確認)  
…但し、確認してフロン類が残存していた場合、回収すること

機器管理番号  -  -

ログブック一覧から機器を選択  
ラジオボタンは再度クリックするとチェックが外れます。


廃棄所有者等の氏名又は名称* 西急電鉄(株) 本社	〒100-0001 <input type="text"/> 住所検索 住所1 東京都千代田区千代田 住所2 <input type="text"/>	廃棄する機器がある又はあった施設(建物)名* 西急ビル	〒120-0015 <input type="text"/> 住所検索 東京都 <input type="text"/> 住所1 足立区足立 住所2 <input type="text"/>
系統名 10階	担当者 部署名* 総務部 氏名* 西急太郎	電話番号 03-1111-2222	FAX番号 03-2222-3333
廃棄する機器の種類及び台数* エアコンディショナー 3 台 冷蔵機器及び冷凍機器 0 台	建物解体(含む修繕・模様替え)の有無* <input type="radio"/> 解体(修繕等)あり <input checked="" type="radio"/> 解体(修繕等)なし		
フロン類の引渡し先* <input checked="" type="radio"/> 第一種フロン類充填回収業者に直接依頼する <input type="radio"/> 取次者に委託する			

■第一種フロン類充填回収業者

第一種フロン類充填回収業者登録番号 T123	登録都道府県 東京都
フロン類引取りの終了又は充填ゼロの確認をした年月日	引取証明書又は確認証明書の交付年月日
第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称* <input checked="" type="radio"/> 履歴から選択 <input type="radio"/> 都道府県登録番号から選択 <input type="radio"/> 事業者コードから選択 回収業者を選択してください 山田回収業(株) 東京都	回収技術者氏名
上記の住所 〒100-0001 住所1 東京都千代田区千代田 住所2 1-1	担当者 部署名 氏名 電話番号 03-1111-1111 FAX番号 03-1111-2222

9-3. 管理者が充填ゼロの確認依頼をして、機器にフロン類の残存があった場合に充填回収業者が引取証明書を発行する方法


3. 「OK」ボタンを押して充填回収業者へ送付します。



4. 管理者の一覧票には“確認作業依頼中”の状態になります。

1	A00001980	通常	確認作業依頼中	2020-03-20	西急ビル	東京都 東京都	確認証 明 なし	16階	フロン類充填 回収業者に 直接依頼す る	表示   破棄
---	-----------	----	---------	------------	------	------------	----------------	-----	-------------------------------	---------

5. 充填回収業者は、メール添付の URL から表示、又はログインしてメインメニューから「行程管理票一覧」ボタンをクリックして伝票を表示させます。



6. 該当する「確認作業依頼中」伝票の「表示」をクリックして開きます。

1	A00001980	通常	確認作業依頼中	2020-03-20	西急電鉄(株) 本社 西急ビル	東京都 東京都	確認証明 なし	16階	フロン類充填回 収業者に直接依 頼する	表示   破棄
---	-----------	----	---------	------------	-----------------	------------	------------	-----	---------------------------	---------



9-3. 管理者が充填ゼロの確認依頼をして、機器にフロン類の残存があった場合に充填回収業者が引取証明書を発行する方法

7. 管理者は、フロン類が充填されていないことの確認を依頼したのですが、充填回収業者が確認を行った時に1台以上にフロン類が残っていたことが判明したので引取証明書を交付することになります。「フロン類が残存していたので回収し引取証明書を交付する」にチェックを入れます。

■回収量等

フロン類回収量

下記のとおりフロン類を回収しました。

管理番号:

**注意:** 充填回収業者が「フロン類が充填されていないことの確認依頼(確認証明書)」を受けている場合で、確認の結果、機器の1台以上にフロン類が残存していることが確認された場合は、下記の「フロン類が残存していたので回収し引取証明書を交付する」にチェックを入れて、行程管理票の「フロン類回収量」及び「フロン類が回収できなかった場合の台数及び要因」のここ入力の上、交付してください。


	CFC		HCFC		HFC		計	
	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
エアコンディショナー								
冷蔵機器及び冷凍機器								
計								
銘板に記載されている充填量								
フロン類が回収できなかった場合の台数及び要因			要因					

法第41条の規定により当該機器にフロン類が充填されていないことを確認しました。(全ての機器が充填ゼロの時使用)

フロン類が充填されていないことの確認を行った機器の種類及び台数*	
	台
エアコンディショナー	0 台
冷蔵機器及び冷凍機器	0 台
計	0台

フロン類が残存していたので回収し引取証明書を交付する

7. 引取証明書を作成することになります。OKすると確認証明書には戻れません。



8. 回収量等に入力画面が変わります。「フロン類回収量」をクリックします。

■回収量等

フロン類回収量\*

下記のとおりフロン類を回収しました。

管理番号:

	CFC		HCFC		HFC		計	
	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
エアコンディショナー								
冷蔵機器及び冷凍機器								
計								
銘板に記載されている充填量								
フロン類が回収できなかった場合の台数及び要因			台	要因				

9-3. 管理者が充填ゼロの確認依頼をして、機器にフロン類の残存があった場合に充填回収業者が引取証明書を発行する方法

9. 回収量を入力します。フロン類が回収できなかった機器については、回収量(kg)の欄に 0.00 と入力してください。

\*は入力必須。それ以外は、任意で入力。

熱源機一台毎に入力してください  
 特定製品の種類を選択したデータのみ登録されます  
 フロン類が回収できなかった機器については、回収量(kg)の欄に0.00(kg)と入力してください

登録するには確定ボタンをクリックしてください  
 削除する場合は削除ボタンをクリックして削除してください  
 追加で登録する場合は追加ボタンをクリックして追加してください  
 この画面を閉じる場合は右下の×ボタンまたは黒枠背景色の箇所をクリックしてください

確定

一時保存

機器管理番号	特定製品の種類*	R番*	フロン の種類*	台数*	回収量 (kg)*	系統名	メーカー	型番	初期 総充填量(kg)	排出量(kg)	要因	コピー	削除
	エアコンディショナー	R410A	HFC	1	0.00					0.00	---	コピー	削除
	エアコンディショナー	R410A	HFC	1	0.00					0.00	---	コピー	削除
	エアコンディショナー	R410A	HFC	1	5.00					0.00	---	コピー	削除
	---	---									---	コピー	削除
	---	---									---	コピー	削除

10. 回収量が入力されました。

■回収量等

フロン類回収量\* [フロン類回収量\(フロン類回収量の詳細の入力はこちらから\)](#)

下記のとおりフロン類を回収しました。

管理番号:

	CFC		HCFC		HFC		計	
	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
エアコンディショナー					3	5.00	3	5.00
冷蔵機器及び冷凍機器								
計					3	5.00	3	5.00
銘板に記載されている充填量								
フロン類が回収できなかった場合の台数及び要因	2台		要因					

11. 内容を確認して「交付」ボタンを押します。

■第一種 フロン類充填回収業者

第一種フロン類充填回収業者登録番号	T123	登録都道府県	東京都
フロン類引取りの終了又は充填ゼロの確認をした年月日	2020-03-20	引取証明書又は確認証明書の交付年月日	2020-03-20
第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称	山田回収業(株)	回収技術者氏名	山田太郎
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1		
担当者	部署名 工事部	氏名	山田太郎
電話番号	03-1111-1111	FAX番号	03-1111-2222

■回収量等

フロン類回収量 [フロン類回収量](#)

下記のとおりフロン類を回収しました。

管理番号:

	CFC		HCFC		HFC		計	
	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
エアコンディショナー					3	5.00	3	5.00
冷蔵機器及び冷凍機器								
計					3	5.00	3	5.00
銘板に記載されている充填量								
フロン類が回収できなかった場合の台数及び要因	2台		要因					

■コメント欄


コメント

戻る

交付 

9-3. 管理者が充填ゼロの確認依頼をして、機器にフロン類の残存があった場合に充填回収業者が引取証明書を発行する方法


1 2. 確認メッセージの「OK」ボタンを押して管理者へ交付します。



1 2. 充填回収業者の一覧票には引取証明書交付済みの状態が表示されます。

1	A00001980	通常	引取証明書交付済/処理業者へ渡す前	2020-03-20	2020-03-20	西急電鉄(株) 本社	西急ビル	東京都 廃棄 東京都 なし	16階	フロン類充填回収業者に直接依頼する	表示   破棄   再発行
---	-----------	----	-------------------	------------	------------	------------	------	------------------	-----	-------------------	---------------

1 3. 管理者がログインしてメインメニューから「行程管理票一覧」ボタンをクリックして伝票を開きます。



1 4. 該当する伝票の「表示」をクリックして開きます。

1	A00001980	通常	引取証明書交付済/処理業者へ渡す前	2020-03-20	2020-03-20	西急ビル	東京都 廃棄 東京都 なし	16階	フロン類充填回収業者に直接依頼する	表示   破棄
---	-----------	----	-------------------	------------	------------	------	------------------	-----	-------------------	---------

9-3. 管理者が充填ゼロの確認依頼をして、機器にフロン類の残存があった場合に充填回収業者が引取証明書を発行する方法

15. 管理者は、表示されたE票（引取証明書）を確認します。

E票

伝票番号 A00001980  
 交付年月日 2020-03-20

引 取 証 明 書

■ 廃棄する機器の所有者等

廃棄

機器所有者等の氏名又は名称	西急電鉄(株) 本社	廃棄する機器がある又はあった施設(建物)名	西急ビル
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田	上記の住所	〒120-0015 東京都足立区足立
系統名	16階		
担当責任者	部署名 総務部	氏名	西急太郎
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333
廃棄する機器の種類及び台数	建物解体(含む修繕・模様替え)の有無		
エアコンディショナー 3台	解体(修繕等)なし		
冷蔵機器及び冷凍機器 0台			
フロン類の引渡し先	第一種フロン類充填回収業者に直接依頼する		
フロン類の処理方法			

■ 第一種フロン類充填回収業者

第一種フロン類充填回収業者登録番号	T123	登録都道府県	東京都
フロン類引取りの終了又は充填ゼロの確認をした年月日	2020-03-20	引取証明書又は確認証明書の交付年月日	2020-03-20
第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称	山田回収業(株)	回収技術者氏名	山田太郎
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1		
担当責任者	部署名 工事部	氏名	山田太郎
電話番号	03-1111-1111	FAX番号	03-1111-2222

■ 回収量等

フロン類回収量	フロン類回収量
---------	---------

下記のとおりフロン類を回収しました。

管理番号:

	CFC		HCFC		HFC		計	
	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
エアコンディショナー					3	500	3	500
冷蔵機器及び冷凍機器								
計					3	500	3	500
銘板に記載されている充填量								
フロン類が回収できなかった場合の台数及び要因	2台		要因					

■ コメント欄

コメント
------

一覧へ戻る

ページトップ ▲

以上